



Sistema eclipse del lucernario instalado en la reforma de 1921, observamos alguna divergencia con el actual, como por ejemplo, en el solape intermedio entre los vidrios; que ha sido resuelto con dos perfiles separados entre sí para permitir la ventilación a través de esa junta.

También es diferente la estructura que no se resuelve con una cercha triangulada tipo Howe, probablemente producto de la adaptación a la estructura roblonada existente.



Imagen superior del lucernario, anterior a la actuación de 1995

