

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

VICEPRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

Adjunto remito respuesta a la pregunta formulada por el diputado del Grupo Parlamentario CIUDADANOS, don LUIS CARLOS FANJUL VIÑA, sobre:

¿Qué actuaciones y medidas tiene pensado llevar a cabo el Gobierno del Principado de Asturias para dar solución al recurrente problema de goteras en la sede judicial de Avilés?

¿Se han llevado a cabo con anterioridad obras o actuaciones puntuales para paliar los problemas referidos en la sede judicial de Avilés?
(11/0189/0560/09416)

Oviedo, 19 de noviembre de 2020.

LA DIRECTORA GENERAL DE LA VICEPRESIDENCIA


Luisa Fernanda del Valle Caldevilla

ILMO. SR. LETRADO MAYOR DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Rita Cambor Rodríguez

Consejera

Asunto: pregunta escrita formulada por el diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, don Luis Carlos Fanjul Viña.


¿Qué actuaciones y medidas tiene pensado llevar a cabo el Gobierno del Principado de Asturias para dar solución al recurrente problema de goteras en la sede judicial de Avilés?

¿Se han llevado a cabo con anterioridad obras o actuaciones puntuales para paliar los problemas referidos en la sede judicial de Avilés?
(11/0189/0560/09416)

Se adjunta remite la siguiente información.

Oviedo, 18 de noviembre de 2020.

LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA



Fdo. Rita Cambor Rodríguez.

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Viceconsejería de
Justicia

PE 11/0189/0560/09416 Pregunta a responder por escrito del Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Don Luis Carlos Fanjul Viña, sobre:

¿Qué actuaciones y medidas tiene pensado llevar a cabo el Gobierno del Principado de Asturias para dar solución al recurrente problema de goteras en la sede judicial de Avilés?

¿Se han llevado a cabo con anterioridad obras o actuaciones puntuales para paliar los problemas referidos en la sede judicial de Avilés?

En respuesta a la primera de las cuestiones, solicitado informe técnico al respecto, por el Jefe de la Sección de Infraestructuras de la Viceconsejería de Justicia se informa de lo siguiente:

Se encuentra en observación una filtración que se manifiesta sobre la escalera central, pues no muestra un patrón regular. Es decir, en ocasiones, aunque llueva, no aparece la gotera y en otras ocasiones sí aparece, o aparece días después. Tampoco presenta relación con la intensidad de la lluvia.

Se produjeron entradas de agua a causa de las tormentas los días previos al 5 de octubre de 2020, dando lugar a filtraciones en la zona de la fiscalía y el 14 de octubre de 2020, en la zona de la biblioteca y pasillo del Decanato.

Tras una inspección visual de la cubierta, al no detectar puntos defectuosos en la misma, se procedió a realizar una impermeabilización de los pesebrones y puntos singulares de los mismos (boquillas, juntas y plegados de chapas). Se están sellando todos aquellos puntos de la cubierta de zinc donde es más probable que se produzca una filtración, como engatillados de chapas y encuentros perpendiculares. Terminados estos trabajos, se ha programado la aplicación de un revestimiento de Techalón armado en los pesebrones y su encuentro con los faldones de cubierta.

Respecto a la segunda cuestión, del referido informe se desprende que se han realizado ensayos de estanqueidad de los pesebrones, dando las pruebas resultado negativo. Se ha impermeabilizado la bancada de la bomba de calor, aprovechando para su sustitución. Todas estas actuaciones se han realizado con objeto de localizar la filtración que aparece sobre la escalera.

En Oviedo, en la fecha de la firma digital

La Viceconsejera de Justicia

Firmado digitalmente por Encarnación Vicente Suárez
2020.11.16 19:41:08 +01'00'

Fdo. Encarnación Vicente Suárez