


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
01													01
02			C1				C2				C3		02
03													03
04													04
05													05
06			C4				C5				C6		06
07													07
08													08
09													09
10			C7				C8				C9		10
11													11
12													12
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	



CUADRANTE 8.  
Teselas partidas y paso de luz en encuentro con cornisa.



CUADRANTE 8, PIEZA 12G.  
Nervio de acero partido.



CUADRANTE 8, Cara superior.  
Deformaciones en placas.



CUADRANTE 5.  
Falta de alineación en retícula y deformaciones en placas

